

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Парабельская средняя школа имени Николая Андреевича Образцова»,
636600 Томская обл., с. Парабель, ул. Советская, 36

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	нет			
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	нет			
1.3	Лестница (наружная)	нет				
1.4	Пандус (наружный)	нет				
1.5	Автостоянка и парковка	нет				
	ОБЩИЕ требования к зоне					

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ДП-В			Не нуждается

**I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание**

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Парабельская средняя школа имени Николая Андреевича Образцова»,
636600 Томская обл., с. Парабель, ул. Советская, 36

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная) - крыльцо	есть	Ступени: - не сплошные, неровные, с выступами; с шероховатой поверхностью; - ширина менее 0,3 м; - высота подъема ступени более 0,15 м; - ребро без закругления;	К, О, Г, У	Ступени: - сплошные, ровные, с выступами; с шероховатой поверхностью; - ширина не менее 0,3 м; - высота подъема ступени не более 0,15 м; - ребро с закруглением;	Реконструкция крыльца
2.2	Пандус (наружный)	есть	Ширина пандуса: при одностороннем движении - менее 1,0 м, отсутствие поручней - с двух сторон, на высоте 0,7 и 0,9 м	К, О, Г, У	Ширина пандуса: при одностороннем движении - не менее 1,0 м, установка поручней - с двух сторон, на высоте 0,7 и 0,9 м	Установка нового пандуса со сплошным покрытием
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	нет			
2.4	Дверь (входная)	есть	Порог и перепад высот в дверном проеме: - более 0,025 м Полотно двери: - нижняя часть до высоты 0,3 м от уровня пола не защищена противоударной полосой;	К, О, Г, У	Порог и перепад высот в дверном проеме: - не более 0,025 м Полотно двери: - нижняя часть до высоты 0,3 м от уровня пола защищена противоударной полосой;	Сглаживание порога Обшивка двери
2.5	Тамбур	есть	нет	К, О, Г, У	Кнопка вызова дежурного	Установка кнопки вызова
	ОБЩИЕ требования к зоне		Как минимум один вход, приспособленный для К, О, Г, У,			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДУ			Капитальный ремонт

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Парабельская средняя школа имени Николая Андреевича Образцова»,
636600 Томская обл., с. Парабель, ул. Советская, 36

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	Приборы и устройства отсутствие горизонтальных поручней вдоль стены коридора	К, О, Г, У	Горизонтальные поручни: - иметь форму, позволяющую управлять одной рукой – легкоуправляемые; легко доступные с обеих сторон; - на высоте от 0,85 м до 1,1 м от пола;	Установка горизонтальных поручней по коридору 1 этажа
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	Отсутствие поручней: - с двух сторон на высоте 0,7 и 0,9 м	К, О, Г, У	На запасной лестнице установка поручней с одной стороны вдоль стены на высоте 0,7 и 0,9 м На центральной лестнице установка поручней с одной стороны вдоль второго пролета	Установка поручней
3.3	Пандус (внутри здания)	нет				
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет				
3.5	Дверь	есть	Порог и перепад высот в дверном проеме: - более 0,025 м Полотно двери: - нижняя часть до высоты 0,3 м от уровня пола не защищена противоударной полосой;	К, О, Г, У	Порог и перепад высот в дверном проеме: - не более 0,025 м Полотно двери: - нижняя часть до высоты 0,3 м от уровня пола защищена противоударной полосой;	Сглаживание порога Обшивка двери
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	Отсутствие специально выделенных путей эвакуации и зон безопасности в здании	К, О, Г, У	Требования к пути движения расширяются до требований к путям эвакуации	Световые полосы
	ОБЩИЕ требования к зоне		Определяется наиболее рациональный (короткий и			

			удобный) путь к зоне целевого назначения			
--	--	--	--	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ - В			Текущий ремонт

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Парабельская средняя школа имени Николая Андреевича Образцова»,
636600 Томская обл., с. Парабель, ул. Советская, 36

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	Освещенность помещений необходимо повышать на одну ступень по сравнению с требованиями СНиП.	К, О, Г, У	Повысить освещенность кабинета № 1	Установка дополнительных светильников
4.2	Зальная форма обслуживания	нет				
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет				
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет				
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет				
	ОБЩИЕ требования к зоне		Места целевого назначения должны быть универсальными	К, О, Г, У		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ – В			Текущий ремонт

I Результаты обследования: 5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Парабельская средняя школа имени Николая Андреевича Образцова»,
636600 Томская обл., с. Парабель, ул. Советская, 36

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	Оборудование замкнутых пространств (в т.ч. кабинки туалета): - не оборудованы кнопкой звонка (в дежурную комнату), - нет аварийного освещения, - нет поручней, штанг, поворотных или откидных сидений	К, О, Г, У	Оборудование замкнутых пространств (в т.ч. кабинки туалета): - оборудовать кнопкой звонка (в дежурную комнату), - поставить аварийное освещение - установка поручней, штанг, поворотных или откидных сидений - использование водопроводных кранов рычажного или нажимного действия	Провести аварийное освещение, поставить кнопку вызова, установка поручней, штанг, поворотных или откидных сидений, использование водопроводных кранов рычажного или нажимного действия
5.2	Душевая/ ванная комната	нет				
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет				
	ОБЩИЕ требования к зоне		Не менее одной универсальной кабины, доступной для всех категорий граждан	К, О, Г, У		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДУ			Капитальный ремонт

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Парабельская средняя школа имени Николая Андреевича Образцова»,
636600 Томская обл., с. Парабель, ул. Советская, 36

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	нет	К, О, Г, У		
6.2	Акустические средства	нет				
6.3	Тактильные средства	нет				
	ОБЩИЕ требования к зоне		Система оповещения о пожаре - нет световой, синхронно действующей со звуковой сигнализацией	К, О, Г, У		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДЧ – И (Г)			Текущий ремонт